

SITUATION 3

Pour mesurer la puissance électrique consommée, on doit brancher un voltmètre en dérivation et un ampèremètre en série et calculer le produit $P = U \cdot I$.

On peut mesurer l'éclairement avec un luxmètre.

